

Deutsche Sprachauswahl für das Gerätemenü: Main Menu – System – Settings – Language – German

Schritt 1: Installation der Software KATdata+

Schritt 3: Datendownload

- Bitte halten Sie zum Datendownload Ihr Durchflussmessgerät KATflow, die Software-CD KATdata+ und das USB-Konverterkabel bereit.
- Legen Sie die Software-CD in das Laufwerk Ihres Computers und öffnen Sie den angezeigten Setup-Ordner (zip-Datei). Klicken Sie zweimal auf die **Software-Anwendung KATdata+** und folgen Sie der Anleitung.
- Verbinden Sie nun das USB-Kabel mit dem Durchflussmesser und einer USB-Schnittstelle an Ihrem Computer. Folgende Meldung erscheint auf Ihrem Bildschirm (siehe Abb. 1):

Installing device driver software * × Click here for status.	
⊙ № № 😪 🙄 Ο 🕪 📣 👱	11:15 22/07/2011
1 Installationsmoldung	

Schritt 2: Verifizierung der Treibersoftware

- Um zu pr
 üfen, ob die Installation erfolgreich war, gehen Sie nun in Ihr Startmen
 ü und öffnen den Ger
 äte-Manager (siehe Abb. 2). Um diesen zu finden, k
 önnen Sie auch die Windows- Suchfunktion nutzen.
- Das USB-FTDI-Kabel sollte unter Anschlüsse (COM & LPT) USB-Serial Port (COM#) gelistet sein. Bitte merken Sie sich die Nummer der Schnittstelle.



2. Eigenschaften-Menü des USB Serial Port

- Gehen Sie im Programm KATdata+ zu dem Menüpunkt **Option**en – **Präferenzen** und wählen den Tab **Seriell** aus.
- Unter Präferenzen wählen Sie bitte USB Serial Port (COM...). Die Standardeinstellungen werden empfohlen (siehe Abb. 3). Bestätigen Sie mit OK.

Log Files	× ×	Data Set 👻	Identifier	Tag No.	Date Time	Channel	Units	Row
			_					
	KATdata+ Options				X			
	General Serial Export							
	Serial Port: USB	Serial Port (COM8)			•			
	Bits per second: 9600	-						
	Data bits: 8	•						
	Parity: Even	•						
	Stop bits: 1	*						
	Flow control: None	-						
				Restore	Defaults			
				(
				ок 🛛	Cancel			

3. Optionen-Menü von KATdata+

• Um den Datendownload zu starten, drücken Sie bitte auf den weißen Pfeil in der Menüleiste des Programms **KATdata+** oben links (siehe Abb. 4).

File Data Set Flowmeter Options Help				
I 🗘 💼 🔚 III 🗐 🖄 🖳 😔 🐼				
Log Files	х	Data Set	Identifier	Tag No

4. Menüleiste des Programms KATdata+

- Wählen Sie einen Speicherort und einen Dateinamen für die erzeugte Datei aus. Der Datensatz wird in einem eigenen Format .kat gespeichert und kann nur mithilfe der Software KATdata+ gelesen werden.
- Drücken Sie auf **Speichern**, um den Download zu starten. Bei erfolgreicher Installation hören Sie einen kurzen Signalton und der Download beginnt. Eine Statusanzeige im Display des Durchflussmessers sowie in KATdata+ zeigt Ihnen den Fortschritt des Downloads an.
- Nach erfolgreichem Abschluss des Downloads können die Daten in KATdata+ im Tab **Measurements** betrachtet werden.
- Sollten Sie Fragen zur Installation oder zum Download haben, können Sie gern unter +49 (0)3943 239900 oder info@katronic.de mit uns in Kontakt treten.

atronic AG & Co. KG el. +49 (0)3943 239 90 E-Mail in Web w

www.katronic.com